



Anguillara, crolla un muro di un'abitazione nel rifacimento del manto stradale.

Descrizione

Rifanno il manto stradale ma viene giù il muro di cinta di una casa ad Anguillara. È accaduto ieri nella zona di Campo Marinaro. Gli operai si apprestavano al rifacimento del manto stradale, ma arrivati in via Claudio, una traversa di Campo Marinaro, mentre il macchinario lavorava il manto stradale, il muro di cinta di un'abitazione è crollato. Nessuna lesione a persone o all'abitazione ma ad oggi ancora non si conoscono le cause di questo incidente. I vigili urbani si sono adoperati a fare il sopralluogo, a transennare e a regolare la viabilità. Nella giornata di oggi, 9 maggio, i macchinari per il rifacimento della strada nelle strade di Campo Marinaro non sono in funzione. Nonostante tutto la viabilità non ha avuto ripercussioni negative e tutto è proceduto come nella norma. Ma certamente si dovranno accertare le cause e capire le responsabilità del crollo del muro di cinta della casa, ormai un mucchio di mattoni in terra. I proprietari dell'appartamento il cui muro di cinta è stato danneggiato, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni.

Ilaria Morodei