



Lago di Bracciano: prelievi interrotti ma il lago scende

Descrizione

Il livello del lago si attesta sui -177cm* rispetto allo zero idrometrico. Dopo aver chiuso il mese di gennaio a -180 ed aver guadagnato ad inizio febbraio circa 4cm arrivando a toccare i -176 (8 febbraio), ha registrato nei giorni successivi una leggera diminuzione, di circa 1,5cm. Tale leggera diminuzione Ã da attribuirsi al forte vento di tramontana, che in assenza di precipitazioni amplifica lâ??evaporazione, fattore comunque presente, seppur in maniera ridotta, anche nel periodo invernale.

Il prelievo dal Lago di Bracciano da parte di Acea, come risulta dalle letture rilevate quotidianamente dalla Regione Lazio e come confermato dai sopralluoghi senza preavviso effettuati dai tecnici del Parco e dai Guardiaparco presso lâ??impianto di captazione in Loc.Marmotta, ultimo dei quali nella mattina del 16 febbraio 2018, Ã attualmente interrotto.

*Il livello di â??zero idrometricoâ?• (163,04 slm) Ã stato imposto dal Parco nel 2004, equivalente alla soglia dello sfioratore sul fiume Arrone, presso Castello Vici (Anguillara Sabazia)