




Assemblea delle opposizioni sulla scuola Verdi: la relazione tecnica e le misure per affrontare l'emergenza

Descrizione

Scuola di Via Verdi: la relazione tecnica e le misure per affrontare l'emergenza .

Abbiamo finalmente ottenuto, ieri, lo studio di vulnerabilità sismica e della statica del plesso di Via Verdi. Per averla ci sono voluti circa trenta giorni dalla richiesta di accesso agli atti e diverse diffide, a nostro avviso un ostruzionismo senza senso per un problema di tutti.

Per trasparenza, pubblichiamo in calce il parere giurato dell'Ing. Scopetti, tecnico che ha effettuato lo studio, datato 28 maggio.

Trasparenza che, visto il tema, non si comprende perché mai non sia stata garantita dall'Amministrazione comunale ai genitori, alla dirigente scolastica, ai cittadini il giorno stesso dell'emissione dell'ordinanza di chiusura, il 22 maggio 2019.

Trattandosi di una materia particolarmente complessa, non è possibile anticiparne il contenuto e, nelle prossime ore, continueremo l'analisi del suo contenuto con il supporto di alcuni tecnici. Ci sarà al fine di chiarire tutti i punti maggiormente critici e tutti gli aspetti che, a nostro parere, devono essere portati a conoscenza dell'intera comunità .

Giovedì alle 18.30, presso la sala della piscina di Poggio dei Pini, condivideremo quanto avremo appreso dalla carte, soprattutto per capire la situazione e individuare delle soluzioni concrete per l'inizio del prossimo anno scolastico.

Invitiamo l'Amministrazione comunale, i docenti, i cittadini, i genitori, il personale scolastico, le forze politiche e le associazioni a partecipare all'assemblea pubblica. •

RESOCONTO DELLO STUDIO DI VULNERABILITA' PLESSO SCOLASTICO VIA G. VERDI

Il sottoscritto Ing. Andrea Scopetti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri studio professionale in Canale Monterano, Via Oriolo Romano, 24, C.O. P.IVA: 08884071005, regolarmente iscritto ad INARCASSA e previdenziali, in completa autonomia, su incarico conferitogli da Tecnica, Arch. Egidio Santamaria per lo studio di vulnerabilità comunali, in seguito alla redazione dello studio per la scuola materna dichiara quanto segue:

la scuola in esame, per la quale sono state effettuate prove sui analizzata, ai sensi della normativa vigente, con la definizione LC1 ed LC2 e dei relativi fattori di confidenza. E' stata svolta un modale con fattore di comportamento q, sviluppata su due modelli nonché un'analisi in campo statico con l'applicazione dell' dall'uomo (carichi permanenti ed accidentali), notando diversi anche in campo statico degli elementi portanti, quali maschi m pilastri. Sulla base delle risultanze dell'analisi statica, procedo livello sismico della struttura, si è ottenuto un indicatore di vulnerabilità corrispondente ad una PGA (Peak Ground Acceleration) pari a tale risultato, si è considerato il limite di $\zeta_E = 0.60$, imposti scolastici di III categoria quale quello in esame. Dall'indice ricavato un tempo di ritorno inferiore a 2 anni, e, di conseguenza inferiore ad 1 anno.

Infine, si è ipotizzato un intervento di miglioramento sismico, strutture esistenti, dal quale è risultata una stima preliminare di 906.752,00.

Per eventuali chiarimenti in merito a quanto sopra esposto, si vulnerabilità sismica agli atti, depositata con Prot. n. 16570 del 22/

L'agone 2024